

معاني رموز الأخطاء التنقية وطريقة حلها:

الحل	رمز الخطأ
توصيل الجهاز بمنفذ الشبكة إيثرنت ثم إعادة تشغيل الجهاز	CONF500
التأكد من اتصال الانترنت من الراوتر أولاً ثم إعادة تشغيل الجهاز، إذا استمرت المشكلة يرجى رفع المشكلة والإفادة برقم سيريال الجهاز	DRM_55501
أسم المستخدم أو كلمة المرور خطأ التأكد من صحة أسم بدون صفر في بداية رقم الخدمة	STREAM_900
	STREAM_9000
	STREAM_Generic
	20012
	خطأ 9002 عند تسجيل الدخول